

***** Hei - Remover 7001 *****

1.概要

Hei-Remover7001 是一种高性能脱模剂, 适用于聚氨酯泡沫, 如半硬, 整体壁板泡沫, 以及非发泡聚氨酯浇注树脂的脱模。

由于混合了特殊的有机硅和蜡, 因此在少量应用中表现出优异的脱模性能。此外, 产品无粘性, 在模具温度较低的情况下也表现出良好的脱模性。

2. 组件概述

硅酮脱模剂组分

蜡基脱模剂组分

稀释剂 (白汽油)

3.特性

外观	半透明液体
粘度(25°C)	3.0 mPa·s
比重(25°C)	0.713
非挥发性成分	約 7%
使用稀释剂	白汽油

4. 用法

- (1) 使用模具时, 模具表面应保持清洁。
- (2) 请将原液直接用刷子或废布浸透, 涂在模具上。
- (3) 稀释时请适当添加白汽油。
- (4) 请干燥几分钟后使用模具。
- (5) 请不要在有火气的地方使用。

5. 使用注意事项

- (1) 请在通风良好的地方使用。
- (2) 因为使用的是汽油作为稀释剂, 所以一定要注意火势。
- (3) 使用后请务必密封保管在阳光直射不到的地方。
- (4) 由于脱模剂的转移, 它不适用于具有后涂覆或粘合工艺的产品。
- (5) 涂太多的情况, 蜡份残留, 有变白的情况请注意。

6. 适用法规

危险品第 4 类第 1 石油类危险等级 II
第 3 种有机溶剂

7. 包装形式

1 升 (Royal 罐)

如果您想根据本技术资料使用本公司的产品, 请在研究本产品是否适合贵公司的用途的基础上, 由贵公司的责任来决定。由于我们的产品的用途和使用条件不在我们的控制范围内, 我们不对本技术材料的准确性, 使用结果或与第三方的专利冲突承担任何责任。